公開類 臨時報

資料於事件發生終了後60日內編報

編製機關 高雄市政府觀光局 表 號 11260-01-07

高雄市政府觀光局災害風景據點設施損害情形統計

中華民國105年9月13日 單位:新台幣千元

風景區或景點名稱	發生災害日期	災害地點		初步查估結果				衛星定位點	
		品	里	現況、災損情形、成因概述	預估設施毀壞損失金額	預估搶修及復建金額	復建工程內容及數量單價	X座標	Y座標
壽山動物園	105年9月	鼓山區		□ 因本(105)年9月13日莫蘭蒂颱風,造成旗□津、蓮池潭、壽山、金獅湖等風景區植栽□補植、硬體修復及壽山動物園辦公室屋□頂、擋土牆崩塌及圍籬倒塌等災情	1, 700	1,700	詳附件	22. 634768	120. 275333
蓮池潭風景區		左營區						177674.885	2509347. 274
旗津海岸公園		旗津區						174776. 261	2501629.370
壽山風景區		鼓山區						175424.811	2504031.336
金獅湖風景區		三民區						180241.864	2507598. 934
壽山動物園	105年9月	鼓山區		□ 因本(105)年9月26日梅姫颱風,造成旗 □津、蓮池潭、壽山、金獅湖等風景區植栽 □補植、硬體修復及壽山動物園辦公室屋 □頂、擋土牆崩塌及圍籬倒塌等災情	2, 470	2, 470	詳附件	22. 634768	120. 275333
蓮池潭風景區		左營區						177674. 885	2509347. 274
旗津海岸公園		旗津區						174776. 261	2501629.37
壽山風景區		鼓山區						175424. 811	2504031.336
金獅湖風景區		三民區						180241.864	2507598. 934
壽山動物園	 105年9月	鼓山區		一因本(105)年9月13日莫蘭蒂颱風及9月26 一日梅姬颱風,造成旗津、蓮池潭、壽山、 一金獅湖等風景區植栽補植、硬體修復及壽 山動物園辦公室屋頂、擋土牆崩塌及圍籬 —倒塌等災情	67, 519	67, 519	詳附件	22. 634768	120. 275333
蓮池潭風景區		左營區						177674. 885	2509347. 274
旗津海岸公園		旗津區						174776. 261	2501629.37
壽山風景區		鼓山區						175424. 811	2504031.336
金獅湖風景區		三民區						180241.864	2507598. 934
月世界風景區		田寮區						187306. 220	2531848. 629
觀音山風景區		大社區						224338. 01	1202225. 21
小崗山風景區		岡山區						224903.45	1202009.30

填表 審核

業務主管人員 主辦統計人員 機關首長

中華民國105年11月07日編製

資料來源:本局維護管理科依據民國105年9月13日高雄市政府觀光局轄區內實際發生災害資料編製。

填表說明:本表由高雄市觀光局編製一式四份,一份送市府主計處,一份送本局會計室,兩份自存。