

公開類	事件發生終了後60日內編報	中華民國104年3月27日	編製機關	高雄市政府觀光局
臨時報		高市計公統字第10430280800號函核定	表號	1140-00-06

高雄市政府觀光局災害風景據點設施損害情形統計

中華民國104年8月9日

單位：新台幣千元

風景區或景點 名稱	發生災害 日期	災害地點		初步查估結果	預估設施毀 壞損失金額	預估搶修及 復建金額	復建工程內容 及數量單價	衛星定位點	
		區	里	現況、災損情形、成因概述				X座標	Y座標
金獅湖風景區	104年8月	三民區	鼎金里	本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成金獅湖園區部分邊坡護岸龜裂約180米。	5,711	5,711	詳附件1	180241.864	2507598.934
金獅湖風景區	104年8月	三民區	鼎金里	本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成金獅湖蝴蝶園苗室網損壞500平方公尺。	30	30	詳附件2	180209.531	2508026.646
月世界風景區	104年8月	田寮區		本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成月世界風景區周邊掏空護欄移位。	240	240	詳附件3	186194.924	2532333.038
月世界風景區	104年8月	田寮區		本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成月世界風景區惡地嫦娥奔月絲路地基掏空。	419	419	詳附件4	186263.654	2532480.095
蓮池潭風景區	104年8月	左營區		本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成旗津、蓮池潭、壽山、金獅湖等風景區植栽補植	8,691	8,691	詳附件5	177674.885	2509347.274
旗津海岸公園		旗津區						174776.261	2501629.370
壽山風景區		鼓山區						175424.811	2504031.336
金獅湖風景區		三民區						180241.864	2507598.934
蓮池潭風景區	104年8月	左營區		本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成旗津、蓮池潭、壽山、金獅湖等風景區硬體復建	2,244	2,244	詳附件6	177674.885	2509347.274
旗津海岸公園		旗津區						174776.261	2501629.370
壽山風景區		鼓山區						175424.811	2504031.336
金獅湖風景區		三民區						180241.864	2507598.934
壽山動物園	104年8月	鼓山區		本(104)年8月豪大雨暨蘇迪勒颱風暴雨侵襲，造成園區多處硬體設施被破壞及倒塌，造成部分動物因設施損壞無法正常放展並影響遊客安全，包括大鳥園圍籬嚴重損壞、部分展場參觀介面欄杆倒塌及電圍籬損壞、強化玻璃破損等。	7,273	7,273	詳附件7	120275.4	22634.72

填表	審核	主辦業務人員	機關長官	中華民國104年9月9日編製
		主辦統(會)計人員		

資料來源：本局維護管理科依據民國104年8月9日高雄市政府觀光局轄區內實際發生災害資料編製。
填表說明：本表由高雄市觀光局編製一式4份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，2份自存。