

高雄市政府觀光局災害風景據點設施損害情形統計

中華民國110年6月20日

單位：新台幣千元

風景區或景點名稱	發生災害日期	災害地點		初步查估結果	預估設施毀壞損失金額	預估搶修及復建金額	復建工程內容及數量單價	衛星定位點	
		區	里	現況、災損情形、成因概述				X座標	Y座標
觀音山風景區	110年6月	大社區		因本(110)年6月豪雨襲擊，造成觀音山風景區泥沙滑落堆積及樹木傾倒等災情。	303.813	303.813		224338.010	1202225.210
旗津海岸線	110年6月	旗津區		因本(110)年6月豪雨襲擊，造成旗津海岸線漂流物堆積等災情。	194.861	194.861		174493.335	2501184.739
蓮池潭風景區	110年6月	左營區		因本(110)年6月豪雨襲擊，造成蓮池潭風景區樹木傾倒等災情。	109.684	109.684		177741.510	2509376.000
美濃湖/寶來	110年6月	美濃/六龜		因本(110)年6月豪雨襲擊，造成美濃湖及寶來花賞公園樹木傾倒等災情。	37.356	37.356		204306.837	2534195.897
金獅湖風景區	110年6月	三民區		因本(110)年6月豪雨襲擊，造成金獅湖風景區樹木傾倒等災情。	152.538	152.538		180241.864	2507598.934
旗津風景區	110年6月	旗津區		因本(110)年6月豪雨襲擊，造成旗津風景區樹木傾倒等災情。	373.897	373.897		174776.261	2501629.370

詳附件

填表	審核	業務主管人員 主辦統計人員	機關首長	中華民國110年8月18日編製
----	----	------------------	------	-----------------

資料來源：本局維護管理科依據民國110年6月20日高雄市政府觀光局轄區內實際發生災害資料編製。

填表說明：本表由高雄市觀光局編製一式四份，一份送市府主計處，一份送本局會計室，兩份自存。