

### 高雄市政府觀光局災害風景據點設施損害情形統計

中華民國110年9月11日

單位：新台幣千元

風景區或景點名稱	發生災害日期	災害地點		初步查估結果	預估設施毀壞損失金額	預估搶修及復建金額	復建工程內容及數量單價	衛星定位點	
		區	里	現況、災損情形、成因概述				X座標	Y座標
旗津風景區及海岸線	110年9月	旗津區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造成旗津海岸公園樹木傾倒及沙灘漂流木等災情。	993.193	993.193		174776.261	2501629.370
觀音山風景區	110年9月	大社區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造成觀音山風景區泥沙滑落堆積及樹木傾倒等災情。	106.372	106.372		224338.010	1202225.210
澄清湖	110年9月	鳥松區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造成澄清湖樹木傾倒等災情。	10.935	10.935		183644.552	2506846.328
金獅湖風景區	110年9月	三民區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造成金獅湖風景區樹木傾倒等災情。	40.527	40.527	詳附件	180241.864	2507598.934
月世界風景區	110年9月	田寮區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造月世界風景區樹木傾倒及泥沙淤積等災情。	214.437	214.437		187306.220	2531848.629
蓮池潭風景區	110年9月	左營區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造成蓮池潭風景區樹木傾倒等災情。	2.646	2.646		177741.510	2509376.000
美濃湖	110年9月	美濃區		因本(110)年9月燦樹颱風襲擊，造成美濃湖樹木傾倒等災情。	59.705	59.705		204306.837	2534195.897

填表	審核	業務主管人員 主辦統計人員	機關首長	中華民國110年10月25日編製
----	----	------------------	------	------------------

資料來源：本局維護管理科依據民國110年9月11日高雄市政府觀光局轄區內實際發生災害資料編製。

填表說明：本表由高雄市觀光局編製一式四份，一份送市府主計處，一份送本局會計室，兩份自存。