

高雄市政府觀光局災害風景據點設施損害情形統計

中華民國111年6月10日

單位：新台幣千元

風景區或景點名稱	發生災害日期	災害地點		初步查估結果	預估設施毀壞損失金額	預估搶修及復建金額	復建工程內容及數量單價	衛星定位點	
		區	里	現況、災損情形、成因概述				X座標	Y座標
金獅湖風景區	111年6月	三民區		因本(111)年6月連續多日豪(大)雨，造成金獅湖風景區大型喬木斷裂倒塌等災情。	289	289		180241.864	2507598.934
壽山風景區	111年6月	鼓山區		因本(111)年6月連續多日豪(大)雨，造成壽山風景區大型喬木斷裂倒塌等災情。	546	546		175424.811	2504031.336
蓮池潭風景區	111年6月	左營區		因本(111)年6月連續多日豪(大)雨，造成蓮池潭風景區大型喬木斷裂倒塌及步道地面下陷等災情。	466	466		177741.510	2509376.000
旗津風景區	111年6月	旗津區		因本(111)年6月連續多日豪(大)雨，造成旗津風景區樹木傾倒及漂流物堆積等災	498	498		174776.261	2501629.370

填表	審核	業務主管人員 主辦統計人員	機關首長	中華民國111年7月12日編製
----	----	------------------	------	-----------------

資料來源：本局維護管理科依據民國111年6月10日高雄市政府觀光局轄區內實際發生災害資料編製。

填表說明：本表由高雄市觀光局編製一式四份，一份送市府主計處，一份送本局會計室，兩份自存。